



Fylkesmannen  
i Oslo og Akershus

Enebakk kommune  
Prestegårdsveien 4  
1912 Enebakk

#### Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12  
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO  
Telefon 22 00 35 00  
fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
www.fmoa.no  
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:  
Deres dato:  
Vår ref.: 2014/16149-8 M-FO  
Saksbehandler: Kari Skogen  
Direktetelefon: 22 00 36 69

Dato: 04.06.2015

## Oversendelsesbrev - endring av tillatelse til mudring i Preståa, Enebakk kommune

**Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknad fra Enebakk kommune om endringer i tillatelsen gitt 10.12.2014 til mudring i Preståa i Enebakk kommune.**

**Fylkesmannen har endret tillatelsen datert 10.12.2014. Endret tillatelse med vilkår følger vedlagt.**

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til e-post sendt 5.5.2015 fra Sweco Norge AS på vegne av Enebakk kommune vedrørende mudring i Preståa i Enebakk kommune.

### Bakgrunn

Enebakk kommune har tillatelse fra Fylkesmannen datert 10.12.2014 til å gjennomføre mudring i Preståa i forbindelse med bygge nytt sentralrenseanlegg i Kirkebygda som innbefatter legging av ny utslippsledning i Preståa og videre ut på dypt vann i Øyeren. Fylkesmannen har satt vilkår i tillatelsen, deriblant grenseverdier for turbiditet.

### Søknad

I forbindelse med prosjektering av anleggsarbeidene er det bestemt at det ikke vil benyttes betonglodd, men at utslippsledningen i Preståa vil bli utført som synkeledning. Dette er en vanlig PE-ledning påført et «ytterør» (kappe) med høy egenvekt. Ledningsdiameteren øker fra 315 mm til ca. 380 mm.

Ved at betonglodd utgår kan grøftedybden reduseres fra maks 0,9 m til maks 0,6 m. Det tas sikte på at ledningsgrøft opparbeides ved spyling. En spylevogn med spyledyser trekkes langs (over) ledningen. Det er regnet med at grøftebredden vil bli beskjedent da spyledysene følger langs ledningen (på begge sider). Massene som spyles opp vil delvis falle tilbake i grøfta, delvis fordeles seg langs grøfta på begge sider. Det vil ikke være behov for aktiv tilbakeføring av massene til grøfta.

Dersom spyling ikke lar seg gjennomføre på deler av strekningen, må det her graves grøft på vanlig måte, men maks grøftedybde blir fortsatt kun 0,6 m. Behovet for tilbakeføring av masser til grøfta vil bli mindre omfattende og kan sannsynligvis begrenses til de grunneste områdene der full gravedybde (0,6 m) må benyttes.



På bakgrunn av endringene i anleggsutførelse og de forventede naturlige turbiditetsvariasjoner i Preståa (ved lokal nedbør) og i Øyeren (særlig under vårflommen) søkes det nå om at Fylkesmannen vurderer på nytt behovet for turbiditetsmålinger som beskrevet i tillatelsen av 10.12.2014. Som et alternativ til turbiditetsmålinger kan det gjennomføres måling av siktedyp ved f.eks. 3 stasjoner, 1) oppstrøms Krogsbøl, 2) ved utløpet til Øyeren og 3) i nærheten av spylepunktet.

### Høring

Fylkesmannen har ikke sendt søknaden om endring av tillatelse på høring, da vedtak om omgjøring av eksisterende tillatelse vil være av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-7 andre ledd bokstav b.

### Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen ser utfordringene knyttet til målinger av turbiditet i utløpet av Preståa, da det i forbindelse med vårflommen er høy turbiditet i området. På bakgrunn av at forflytningen av masser i sjøen er blitt redusert grunnet endring av utførelse av arbeidene, ser Fylkesmannen ikke behov for at det gjennomføres turbiditetsmålinger. Partikkelspredningen under tiltaksgjennomføringen vil være kortvarig og begrenset. Det er i det aktuelle området registrert noe forurensete muddermasser.

I henhold til Naturbasene er det registrert viktig yngle-, beite- og rasteområde for en rekke fuglearter i Indre del av Preståa. Det skal ikke gjennomføres mudring i disse områdene, og det er derfor ikke de mest sårbare områdene som blir berørt av mudringen. I stedet for turbiditetsmålinger setter Fylkesmannen krav om at det gjennomføres siktemålinger oppstrøms Krogsbøl, ved utløpet til Øyeren og i nærheten av spylepunktet. Siktemålingene skal gjennomføres daglig under tiltaksgjennomføringen. Dersom siktemålingene viser at det er merkbart dårligere sikt rundt tiltaksområdet skal arbeidene stanses og tiltak iverksettes.

### Vedtak

I medhold av forurensningsloven § 18 endrer Fylkesmannen i Oslo og Akershus tillatelsen til Enebakk kommune datert 10.12.2014.

Endringene i tillatelsen innebærer at vilkår 4.5 og 5.2 og 6.1 er endret.

Vilkår 4.5 er endret til følgende:

*«Dersom siktemålingene viser unormal høy turbiditet grunnet anleggsarbeidene skal arbeidene stanses umiddelbart, årsaksforholdene avklares og nødvendige tiltak gjennomføres. Prosessen kan ikke starte opp før turbiditeten er nede på stabile nivåer. Rutiner og eventuelle tiltak skal beskrives i internkontrollen.»*

Vilkår 5.2 er endret til følgende:

*«Det skal gjennomføres siktemålinger oppstrøms Krogsbøl, ved utløpet til Øyeren og i nærheten av spylepunktet. Siktemålingene skal gjennomføres daglig under tiltaksgjennomføringen.»*

Andre kulepunkt i vilkår 6.1 er endret til følgende:

*«Resultatene under måling av siktedypet.»*

Endret tillatelse med vilkår følger vedlagt.



## Gebyr

Det vises til forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Tiltaket er plassert under gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften § 39-5. Det betyr at bedriften skal betale et gebyr på kr 5.600,- for saksbehandlingen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

## Klageadgang

Endringen av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra utsendelse av dette brevet er kommet fram. Eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

Med hilsen

Are Hedén  
fylkesmiljøvernssjef

Kari Skogen  
faggrupeleder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

## Vedlegg:

1 Endret tillatelse med vilkår - mudring i Preståa, Enebakk kommune

## Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat	Postboks 5091 Majorstua	0301	Oslo
Norsk Maritimt Museum	Bygdøynesveien 37	0286	Oslo
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus	Postboks 1041 Sentrum	0104	Oslo
Sweco Norge AS	Postboks 80 Skøyen	0212	Oslo

